Säljaren åtgärder efter besiktning

1. Sidan 6. Nya lövsilar kommer att fixas inom kort
2. Sidan 7. Har anlitat en Plåtslagare som kommer att fixa detta enligt instruktion från Anticimex
3. Sidan 8 & 11. Golvvärmefördelare – vattenlarm placerade på bägge ställena
4. Sidan 10. Spilledningen fäst i väggen